

დასკვნა

ქ. გოგუხაშვილის ქ. №44-ში მდებარე შენობის წარმოდგენილი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა მესრულებულია ტექნიკური დავალების გარეშე არ არის წარმოდგენილი არც ერთი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის (საგეო) ლამირატიონული გამოკვლევა. საგეო-განგარიშებისათვის საჭირო მახასიათებლები, აღებულია ფონდური მასალებიდან არ არის მიყვანილი გეოლოგიური კრილუბი. ატარებს ზოგად ხასიას და ტექსტში აღნიშნულია, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საჭიროა დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა. რაც არ არის შესრულებულია გოგუხაშვილის ქ. №44-ში მდებარე ორბაროლუიანი შენობისათვის

ამდენად წარმოდგენილ საინჟინრო-გეოლოგიურ გამოკვლევაში საგეოს მოცემული მახასიათებლები განგარიშებისათვის არასრულყოფილია და არ ასახავენ გამოსაკვლევი უბნში არსებული ქანების რეალურ მდგომარეობას. ამიტომ ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით რეალური მდგომარეობის მოდელირება და განგარიშების შედეგად პროექტირებისათვის საჭირო მონაცემების მიღება როგორც პროექტირების თანახმად მოცემული საინჟინრო-გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით არაა შესაძლებელი.

გოგუხაშვილის ქ. №44-ში მდებარე შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის განმარტებით ბარაში არ არის ინფორმაცია განგარიშების შესახებ დამკვეთმა ვერ წარმოადგინა შენობის მხრივი კონსტრუქციების საკრეცული მოდელის განგარიშები. რადგან როგორც განცხადებაში აღნიშნულია „განგარიშება არ არსებობს“ უნდა ვთქვათ, რომ გოგუხაშვილის ქ. №44-ში მდებარე შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შეიძლება შენობის მხრივი კონსტრუქციების სურველი მოდელის განგარიშების გარეშე, რაც სამშენებლო ნაშრომის მოწყობის დასრულებული საგეო-გეოლოგიური წარმოდგენილი გოგუხაშვილის ქ. №44-ში მდებარე შენობის მფობრ ნაწილის საფუძველზე შეიძლება შეიქმნას. ამდენად აღნიშნული პროექტის არსებობის ნაწილი.

ამდენად შეიძლება დავასკვნათ, რომ გოგუხაშვილის ქ. №44-ში მდებარე შენობის როგორც საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, ასევე პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი არ არის შესრულებულია სამშენებლო ნაშრომის მოწყობის შესაბამისად.