

დასკვნა

ქ. ბათუმში, მარუხის ქ. №20-ში, მოქალაქე მავა ჩხაიძის საკუთრებაში არსებულ 178 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.28.29.088) საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა ჯდენითი დეფორმაციების განვითარების შედეგად მიყენებული დაზიანებების გამო, არაადაპტაციულია. კლასიფიკაციის მიხედვით ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დაფიქსირებული დაზიანებები განეკუთვნება II - III ხარისხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საექსპლუატაციო ვარგისიანობის მიხედვით შენობა მიეკუთვნება II კატეგორიას. შენობა ექვემდებარება გამაგრებას დეტალური კვლევის საფუძველზე დამუშავებული პროექტის მიხედვით ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, იმის გამო, რომ დაზიანებები ლოკალური ხასიათისაა (დაზიანებულია ჩხილიდ შენობაზე განხორციელებული მიწების კონსტრუქციული ელემენტები). გამაგრების სამუშაოები რეკომენდებულია და მისი შესრულება შესაძლებელია.

იმის დასადგენად დღეისათვის კვლავ ვითარდება თუ არა ჯდენითი პროცესები და არსებობს თუ არა შენობის უფრო მეტად დაზიანების საფრთხე, მიზანშეწონილია მოხდეს ვალაურების განხორციელებით დაყენება და დაკვირვების გაგრძელება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (მიზნობრივად 6 თვე).

დამატებითი განმარტებები შენობის კედლებში ბზარწარმოქმნის მიზეზებთან და საჭირო ჩასატარებელ სამუშაოებთან