

დასკვნა

ვიზუალური დათვალიერებისა, ქ. ბათუმში, ოპიზარების ქ. #41-ში მდებარე შენობის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შენობის შეძგომი ნორმალური ფუნქციონირებისათვის პირველ რიგში აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე აღმასფერული ნაღებების ორგანიზებული გადაყვანის სისტემის მოწესრიგება, შემონაკირწყლის მოწყობა და წყალ-კაბალიზაციის სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც აღიკვეთება ატმოსფერული ნაღებების ჩადინება შენობის საბაზისის ფუძეში, მიიკვლვ სართულზე მარცხენა ტირსული კედლის მხარეს გრძივ მზიდ და ტორსულ კედელზე ირი უკვე არა დროის უკონსტრუქცია სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით, მეორე სართულზე ასევე უკონსტრუქცია და აღსკვნო გადახურვის განახლება და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება.

პაპუნა მენაბდიშვილი

