

შემოსვლის თარიღი: 02.09.2013წ

გასვლის თარიღი: 08.10.2013წ

დასკვნა

ქ. ბათუმში, შავშეთის #29-ში მდებარე შენობის ვიზუალური დათვალეირებით შენობის უკანა კედელზე შეინიშნება დახრილი და ვერტიკალური ბზარები. ბზარები შეინიშნება ოთახებში. შენობის შუაში არსებულ დერეფანში, შემოსასვლელში, კიბის უჯრედში და მრავალ ადგილზე ოთახებში, სახურავის დაზიანების გამო ჩამორეცხილი და დახაფსებულია კედლები, ჩამოცვნილია ქერიდან ნალესი, მთლიანად ამორტიზირებულია იატაკი და კარ-ფანჯრების ხის კონსტრუქციები. ოთახებში და დერეფანში ჩანგრეულია იატაკი. იატაკები დახრილია გარე პერიმეტრის მხარეს. სველ წერტილებში ჩამონგრეულია ქერის ხის კონსტრუქციები, ამგვარია თუნუქის ფურცლები და საფრთხეს უქმნის მოზინადრების სიცოცხლეს. დერეფანში და ოთახებში ყრია სამშენებლო ნაგავი, აყრილია იატაკი, არის ანტისანიტარული მდგომარეობა.

ქ. ბათუმში, შავშეთის #29-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია, საფრთხეს უქმნის მოზინადრების სიცოცხლეს და მისი შემდგომი ექსპლუატაცია დაუშვებელია.

ქ. ბათუმში, შავშეთის #29-ში მდებარე შენობის შემდგომი უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის აუცილებელია შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დეტალური გამოკვლევა, მიღებული შედეგების საფუძველზე და ეკონომიური შეფასებიდან გამომდინარე, შენობის გამაგრება და რეკონსტრუქცია ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული პროექტის მიხედვით ან დემონტაჟი ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.

პაპუნა მენაბდიშვილი

