

დასკვნა

ქ.ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქ.#17-ში, პდებარე თირიადი შენობის ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. თუმცა მომდევნო ხანგრძლივი უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის საჭიროა არსებული ხარვეზები დაიხუროს და შესაბამისად, ხოლო მომდევნო აივნები ითხოვენ ხაფუცელთან შესწავლას, რომლის შედეგების მიხედვით, საჭიროების შემთხვევაში ჩაატარდეს გასაგრება ან დემონტაჟი. არსებული სახით მომდევნო აივნების ექსპლუატაცია არ არის რეკომენდებული.

სტრუქტურული ინჟინერი

