

დასკვნა

ქ.ბაიკენა ქველ პეტრონის ქ.127-ის შიპარტ შინობის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, ხოლო ცალკეული წინები ადგილის შესაფერისა, მხოლოდ საჭიროებს გამაგრებას, თუმცა შესაბამისი კონსტრუქციული და საპროექტო გადაწყვეტილებების მიღებით შეიძლება აღმოჩნდეს საჭიროებული იქნას შიპარტში გამაგრებული რეკონსტრუქციების საპროექტო დოკუმენტაცია და ჩატარებული იქნას შესაბამისი გადაწყვეტილება, რისთვის უპრობლემოდ შეიძლება შეძახვევაში მოხდა დასკვნის დადგენა და დამატებითი დამსწერის დადგენა.

ალექსანდრე კვიციანი