

დასკვნა

ქ. ბაღდაშვი, შავშეთის ქ. #7-ში მდებარე კინწურაშვილი მინდიას, ადგიშვილი რამაზის, გოგუა ნოდარის და ზრეგვაძე როინის კუთვნილი შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადადაკმაყოფილებულია. ზოგადად ძიებებულია, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება ეკონომიური აუდიტის რისიკით, მიზანშეწონილია მაშინ თუ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება არ აღემატება შენობის საბაზისო ღირებულების 50%-ს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენობა ექვემდებარება დემონტაჟს. მითითებულია სტანდარტული მდგომარეობის დეტალური გამოკვლევა და მიღებული შედეგების მიხედვით დაკონკრეტებულია შენობის გასაგრებითი საბუთაოები თუ გასხორციელდეს შენობის დემონტაჟი ამ მიზნით სპეციალურად მოწოდებული კონსტრუქციის მიხედვით.

ქ. ბაღდაშვი, შავშეთის ქ. #7-ში მდებარე შენობები (ბარაკები) აშენებულია ყოველგვარი საპროექტო დოკუმენტაციის გარეშე და წარმოადგენენ დროებით ნაგებობებს (გარდა კინწურაშვილი მინდიას, ადგიშვილი რამაზის, გოგუა ნოდარის და ზრეგვაძე როინის კუთვნილი შენობისა). მშენებლობაში წარმოებულია კონსტრუქციულად და მთლიანად უგუნველყოფილია სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნები. თანამდებობის შენობაში ამარტორიციებულია ხის კონსტრუქციები, მათი ტექნიკური მდგომარეობა ძირითადად არადაა დაკმაყოფილებულია და ექვემდებარება დემონტაჟს ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.