

დასკვნა

ქ.ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამს.ჩა.2-ში ძველად საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არააღმართოვნილებელია, ხოლო ცალკეული ოთხნობი საფრთხის შემცველია. შენობა საჭიროებს საფუძვლიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. შენობაში განთავსებული პროექტის მიხედვით, თუმცა დაზიანებულია სასიათისა და შესასრულებელი სამუშაოების დიდი მოცულობიდან გამომდინარე შენობის აღდგენა არარენტაბელურია და არ მიგვაჩნია გამართლებულად არსებული სააით მუშაოს შესრულება დაუძველებელია.

დ.ლესანდრე კაციაშვილი

