

შემოსვლის თარიღი: 25/02/2019 წ

გასვლის თარიღი: 17/10/2019 წ

დასკვნა

ვიზუალური დათვალიერებით, ქ. ბათუმში, ჩხაიძის ქ. #6-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია.

ქ. ბათუმში, ჩხაიძის ქ. #6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შემდგომი ნორმალური ექსპლუატაციისათვის აუცილებელია დაუყოვნებლივ ჩატარდეს წყალ-კანალიზაციის სისტემის და სახურავის სრული რევიზია და განხორციელდეს მათი სრული და ხარისხიანი რეაბილიტაცია.

ჩატარდეს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დეტალური გამოკვლევა და მიღებული შედეგების საფუძველზე, განხორციელდეს შენობის გამაგრება ან დემონტაჟი ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული გამლიერების ან დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.

პაპუნა მენაბდიშვილი

