

შემოსვლის თარიღი: 25/02/2019 წ

გასვლის თარიღი: 16/08/2019 წ

დასკვნა

ვიზუალური დათვალიერებით, ქ. ბათუმში, ზადის ქ. I შეს. #16-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია. ზოგადად მიღებულია, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება ეკონომიური თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია მაშინ, თუ ჩასატარებელი საშენებლო სამუშაოების ღირებულება არ აღემატება შენობის საბალანსო ღირებულების 50%-ს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენობა ექვემდებარება დემონტაჟს. ამიტომ აუცილებელია შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დეტალური გამოკვლევა და მიღებული შედეგების მიხედვით დადგინდეს ჩატარდეს შენობის გამაგრებითი სამუშაოები თუ განხორციელდეს შენობის დემონტაჟი ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.

პაკუნა მენაბდიშვილი

