

შემოსვლის თარიღი: 25/02/2019 წ

გასვლის თარიღი: 16/08/2019 წ

დასკვნა

ვიზუალური დათვალიერებით, ქ. ბათუმში, ბაღის ქ. #3-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და ექვემდებარება დემონტაჟს ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.

პაპუნა მენაბდიშვილი

