

ქმოსვლის თარიღი: 25.02.2019წ.

გასვლის თარიღი: 12.03.2019წ

დასკვნა

ათუშში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქ.#7-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მიშენებული ნაწილები შესრულებულია კუსტარულად და უხარისხოდ, რის გამოც მიღებული ფორმაციები აღებატება სამშენებლო ნორმებით დასაშვებ მნიშვნელობებს. ცალკეული ზონები ავარიულ მდგომარეობაშია და იქ შესპლუატაცია საფრთხის შემცველია. აუცილებელია დროულად განხორციელდეს მიშენებული ნაწილების დემონტაჟი და იმავედ შენობის მიმდებარე ზონის გამაგრება-გაძლიერება, სათანადოდო დამუშავებული კონსტრუქციული პროექტის ედგვით.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

