

შემოსვლის თარიღი: 21/11/2022 წ

გასვლის თარიღი: 13/12/2022 წ

**დასკვნა**

ქ.ბათუმში, გორგილაძის ქ.#63-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, რაც ძირითადად განპირობებულია მიშენებული ნაწილების დეფორმაციებით. შენობა საჭიროებს საფუძვლიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით. ამ ეტაპზე შენობის ექსპლუატაცია დასაშვებია, თუმცა მდგომარეობის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობას დროულად ჩაუტარდეს გამაგრებითი სამუშაოები, რაც ჩვენი აზრით რენტაბელურია.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

