

შემოსვლის თარიღი: 13/10/2022 წ

გასვლის თარიღი: 28/10/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, ზ.გორგილაძის ქ.#74-ში მდებარე ამჟამინდელი ტექნიკური არადამაკმაყოფილებელია. შენობა საჭიროებს გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით. ამ ეტაპზე შენობის ექსპლუატაცია დასაშვებია, თუმცა მდგომარეობის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობას დროულად ჩაუტარდეს გამაგრებითი სამუშაოები, რაც ჩვენი აზრით რენტაბელურია.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

