

შემოსვლის თარიღი: 15.06.2018წ.

გასვლის თარიღი: 04.12.2018წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, კასპრის ქ.334 ში ნაქარგობი საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არადაამკაყოფილებელია, ხოლო ცალკეული ზონები საფრთხის შემცველია. მიზნობრივი ნაწილების კონსტრუქციული სქემა და რკინაბეტონის ელემენტების ზომები ვერ აკმაყოფილებენ სამშენებლო და სეისმური ნორმების მოთხოვნებს. შენობა საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას, დეტალური გამოკვლევის შედეგების საფუძველზე დამუშავებული კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

