

შემოსვლის თარიღი: 25/03/2022 წ

გასვლის თარიღი: 11/04/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, ლერმონტოვის ქ.#107^ბ-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია. ამ ეტაპზე შენობის ფუნქციონირება დასაშვებია, თუმცა მომდევნო ხანგრძლივი უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის საჭიროა მას ჩალუტარდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით, რაც ჩვენი აზრით იქნება რენტაბელი.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

