

შემოსვლის თარიღი: 25/02/2019 წ

გასვლის თარიღი: 17/10/2019 წ

დასკვნა

ვიზუალური დათვალიერებით, ქ. ბათუმში, ლესელიძის ქ. #6-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა მთლიანობაში არადამაკმაყოფილებელია.

ქ. ბათუმში, ლესელიძის ქ. #6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შემდგომი ნორმალური ექსპლუატაციისათვის, აუცილებელია დაუყოვნებლივ შეიქცალოს სადარბაზოების ამორტიზირებული ხის ჩარჩოები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მინის ფურცლების ჩამოვარდნით გამოწვეული უბედური შემთხვევები;

ჩატარდეს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დეტალური გამოკვლევა და მიღებული შედეგების საფუძველზე, განხორციელდეს შენობის გამაგრება ან დემონტაჟი ამ მიზნით სპეციალურად დამუშავებული გაძლიერების ან დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.

პაპუნა მენაბდიშვილი

