

შემოსვლის თარიღი: 04/09/2019 წ

გასვლის თარიღი: 04/09/2019 წ

დასკვნა

ვიზუალური დაიუალიერებით, ქ. ბათუმში, მაგნოლიის #1, შის. 1-ში მდებარე შენობების ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია, ვერ უზრუნველყოფს მობინადრეთა უსაფრთხოებას, მათი შემდგომი ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველია და სპეცდარგზე დემონტაჟს ამ სიონით სპეციალურად დამუშავებული დემონტაჟის პროექტის მიხედვით.

პაპუნა მენაბდიშვილი

