

შემოსვლის თარიღი: 10/12/2021 წ

გასვლის თარიღი: 23/12/2021 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, მახნიაშვილის ქ.#6-ში მდებარე ტექნიკური მდგომარეობა არადაამკმაყოფილებელია, შენობის მარცხენა ფლიგელი საჭიროებს საფუძვლიან გამაგრება-რეაბილიტაციას, თუმცა დაზიანებების ხასიათისა და მოცულობიდან გამომდინარე მისი აღდგენა არარენტაბელურია და არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

