

შემოსვლის თარიღი: 15.06.2018წ.

გასვლის თარიღი: 30.01.2019წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, მუსხელიშვილის ქ.#64-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია, ხოლო ვალკეული ზონები საფრთხის შემცველია. მიმენებული ნაწილების კონსტრუქციული სქემა და რკინაბეტონის ელემენტების ზომები ვერ აკმაყოფილებენ სამშენებლო და სეისმური ნორმების მოთხოვნებს. შენობა საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას, დეტალური გამოკვლევის შედეგების საფუძველზე დამუშავებული კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით, თუმცა გამაგრებითი სამუშაოების სირთულისა და დიდი მასშტაბების გათვალისწინებით, არარენტაბელურობიდან გამომდინარე შენობის რეაბილიტაცია არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

