

შემხველის თარიღი: 01/12/2021 წ

გასვლის თარიღი: 01/12/2021 წ

დაავადება

ქ. ბათუმი, პ. რუმელი ქ. №1 ში მეცხარე საცხოვრებელი სახლის (ს/კ 05.25.10.029) ვიზუალური დათვალიერებით, მისი ტექნიკური მდგომარეობა არაადაკმაყოფილებულია. შენობის ამაართა და სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობადა და უპასუხიარე არაიუტაბეღურია. ხილი ამ სამუშაოების განუსორციელობლობის შემოსევებში შენობის ვიდეოხილი ექსპლუატაციის კომპლექსში შეუძლობელია.

შენობის ვიდეოხილის დატეხილების რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ჩასატარებელი ღონისძიებები და გადახვეტილებები სასაჯებად გარკვეული რეკონსტრუქციები მოცუბულია დააკენის კვლევიით ნაწილში.

გიორგი მარჯანიძე

