

შემთავლის თარიღი: 15.03.2019წ.

გასვლის თარიღი: 14.03.2019წ

დასკვნა

ქ.ნიკოპოლის მუნიციპალიტეტის სოფ.საბურთალოს სასაფლაოში მდებარე ტექნიკური მდგომარეობა არადასაბუნსობრივად, ანუ არა კანონით დადგენილი წესით აღსრულებული კონსტრუქციისგან გამომდინარე, შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის შეფასების და მისი გამოსადეგობის ვადა შეადგენს 50 წელს. რის გამოც შენობა ამორტიზირებულია. შესაბამისად შენობის მზიდ კონსტრუქციული ელემენტებს განცდილი აქვთ ფიზიკური და ასაკობრივი ცვლილება, ხოლო მშენებლის სახელს განცდილი აქვს კონსტრუქციული რღვევა, მისი აღდგენა-განაგრება არ მიგვაჩნია გამართლებულად.

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

